



HZSAX00GX1HA



Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy Sokolská 62, 121 24 Praha 2

Oddělení prevence pro městské části 6 a 7

Heyrovského nám. 1987/1, 162 00 Praha 6 - Břevnov



Č. j.: HSAA- 11248-3/2021
Datum: 19. 10. 2021
Vyřizuje: mjr. Ing. Jiří Štolba
Tel.: 950 852 504/509
E-mail: jiri.stolba@hzspraha.cz
Počet stran: 2
Počet příloh: 0

Adresát:
IQservis.cz, s.r.o.
Živcová 990/22
153 00 Praha 5

ZÁVAZNÉ STANOVISKO DOTČENÉHO ORGÁNU NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY

Název stavby:

Změna užívání stavby - sklad HK v dílnách technické fakulty a instalace EPS

Místo stavby:

Kamýcká 129, Suchdol, 165 00 Praha 6
k. ú.: Suchdol, parc. č. 1627/17

Stavebník:

Česká zemědělská univerzita v Praze, IČO 60460709,
Kamýcká 129, Suchdol, 165 00 Praha 6

Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy, Sokolská 62, 121 24 Praha 2 (dále jen „HZS hlavního města Prahy“) jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany podle ustanovení § 7 odst. 4 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“) posoudil v rozsahu níže uvedených podkladů výše uvedenou dokumentaci předloženou dne 20. 9. 2021. Na základě výše uvedeného vydává dle ustanovení § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

NESOUHLASNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO.

Odůvodnění:

HZS hlavního města Prahy vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

▪ Požárně bezpečnostní řešení:

název: *Změna užívání stavby - sklad HK v dílnách technické fakulty a instalace EPS*
vypracoval: *Ing. Zdeněk Hradecký, ČKAIT 0010192*
datum: *22.8.2021*

Posouzením předložené dokumentace v rozsahu výše uvedených podkladů zjistil HZS hlavního města Prahy v souladu s ustanovením § 46 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o požární prevenci“) a vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb. (dále jen „vyhláška č. 23/2008 Sb.“) následující nedostatky:

1. Požárně bezpečnostní řešení neobsahuje protokol o stanovení vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-5-51, což je v rozporu s ustanovením § 41 odst. 2 písm. b) vyhlášky o požární prevenci.
2. Požárně bezpečnostní řešení neobsahuje konkrétní vymezení, pro jaké hořlavé kapaliny je sklad určen a zda pro všechny skladované kapaliny lze k hašení použít běžná pěnidla, což je v rozporu s ustanovením § 41 odst. 2 písm. k) vyhlášky o požární prevenci.
3. Požárně bezpečnostní řešení neobsahuje zhodnocení technických zařízení stavby – posouzení vzduchotechniky dle ČSN 73 0872 čl.13, z hlediska požadavků požární bezpečnosti, což je v rozporu s ustanovením § 41 odst. 2 písm. l) vyhlášky o požární prevenci.
4. Požárně bezpečnostní řešení neobsahuje zhodnocení technologických zařízení stavby – množství hořlavých kapalin ve volně stojících sudech a v návaznosti, velikost zachytňované pro tyto sudy dle ČSN 65 0201/Z1 čl. 6.2.5, z hlediska požadavků požární bezpečnosti, což je v rozporu s ustanovením § 41 odst. 2 písm. l) vyhlášky o požární prevenci.

Vzhledem k výše uvedeným nedostatkům není předložené požárně bezpečnostní řešení dostatečným podkladem pro posouzení požární bezpečnosti navrhované stavby, což je v rozporu s ustanovením § 41 odst. 4 vyhlášky o požární prevenci.

Otisk úředního razítka

mjr. Ing. Jiří Štolba
vedoucí oddělení prevence ODP2 HZS hl. m. Prahy
vrchní komisař

podepsáno elektronicky