

Praze dne 25. dubna 2014

DODATEČNÉ INFORMACE XIII.

Vážení dodavatelé,

v souladu s ustanovením § 49 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“), byly zástupci zadavatele doručeny žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám veřejné zakázky s názvem „*Přestavba a modernizace pavilonů „A a B“ Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů*“, ev. č. veřejné zakázky: 366708, zadávané zadavatelem **Česká zemědělská univerzita v Praze**, se sídlem Kamýcká 129, PSČ 165 21, Praha 6 - Suchbát, IČ: 604 60 709 (dále jen „**Zadavatel**“).

V souladu s ustanovením § 49 odst. 2 ZVZ proto tímto poskytujeme dodatečné informace.

Pokud není uvedeno jinak, veškeré pojmy s počátečními velkými písmeny mají význam daný jim v kvalifikační a zadávací dokumentaci předmětné veřejné zakázky.

Žádost (dotaz) č. 51

Text žádosti (dotazu) zájemce:

„Výjasnění rozporu mezi technickou zprávou a výkazem výměr v oddíle Vzduchotechnika:

Ve VV se píše: Vzduchová dveřní clona - šířka 2000, do podhledu cca 3m

V technické zprávě je uvedeno: Clony budou v designovém provedení s opláštěním a závěsem ze stěny.

Která varianta platí?“

Odpověď Zadavatele:

Platí obě varianty, neboť dveřní clona je přiznaná v podhledu, tedy včetně opláštění a je upevněna pomocí konzol na stěnu.

Pro instalaci do podhledu musí být clona vybavena sáním cirkulačního vzduchu zespodu, nikoli ze strany jak je běžné u clon volně zavěšených v prostoru.

Ze vzduchové clony je tedy vidět spodní stranu se sáním a výdechem vzduchu.

Pro lepší představu přikládáme dokument s názvem „*FAPPZ_25_Dveřní clona_DI_XIII.docx*“ obsahující pohled na clonu v podhledu a náčrt osazení v podhledu.

Žádost (dotaz) č. 52

Text žádosti (dotazu) zájemce:

„Aktualizovaný výkaz výměr IO 06 - Přípojka NN má chybný součtový vzorec v buňce G23. Žádáme o opravu.“

Odpověď Zadavatele:

K dotazu Zadavatel uvádí, že se nejedná se o chybu, ale o záměr. V této části tabulky jsou uvedeny položky HSV (zemní práce), u kterých se dodávka neoceňuje. Cena zařazená do sloupce MONTÁŽE musí obsahovat jak dodávku materiálu, tak i práci.

Žádost (dotaz) č. 53

„Ve stavebním dílu č. 63 výkazu výměr (D.1.1_Stavba, statika, PBŘ), podobně jako v dílu č. 777, jsou uvedeny „polymercementová stěrka tl. 5 mm strojně hlazená“, resp. „strojně hlazená silnovrstvá epoxidová stěrka tl. 5 mm“ – potřebujeme znát smysl těchto stěrek. Vzhledem k tomu, že se jedná o novostavbu, předpokládáme, že všechny podklady pod syntetické podlahy budou odpovídat ČSN 74 4505 – potom nerozumíme požadované tloušťce 5 mm. Další věc, která zůstává nejasná, je jak dosáhnout UV stability u plastbetonu, (ve VV pol. č. 442: Strojně hlaz. silnovrstvá epoxidová stěrka tl. 5 mm odolná proti UV záření). Taková stěrka rozhodně nemůže zůstat jako finální řešení a její smysl může být jako vyrovnávka (proč u nového betonu), leda snad jako ochrana před teplotními šoky (k tomu se používají přímo určené materiály).

Abychom se vyhnuli technologickým a ekonomickým chybám, navrhujeme použít syntetickou stěrku o tloušťce do 2 mm, kterou bychom na příslušných výměrách opatřili UV stabilním top coatem – taková varianta také bude ekonomicky průchodná.

Žádáme také o revizi položek zmíněných stavebních dílů, doplnění požadavků na mechanické, chemické a teplotní zátěže (dle toho navrhnout vhodný materiál, za který se může aplikátor zaručit minimálně po dobu záruční lhůty) a upřesnění provozů v těchto konkrétních prostorách.“

Odpověď Zadavatele:

Stěrky v 1.PP (polymercementové a epoxidové) – skladba podlahy vč. nášlapné vrstvy a roznášecí vrstvy podlahy byly ve fázi projektu konzultovány s technickým poradcem a odborníkem na tento typ podlah. Na základě těchto konzultací byl zpracován projekt, přičemž skladby budou odpovídat ČSN 74 4505. Tloušťka 5mm je z důvodu odolnosti stěrky (narázuvzdornost, odolnost proti obrušování) a z důvodu obnovitelnosti stěrky (lze brousit, vyspravit, popř. opatřit jinou barvou).

Epoxidové stěrky jsou UV odolné. UV odolnost byl požadavek na prostory laboratoří.

Žádost (dotaz) č. 54

„Žádáme o upřesnění specifikace následující položky, v PD jsme nedohledali, jaký obklad je požadován.“

294	714-02	D+M Obklad akustický stěnový vč. systém.nosné kce	m2	63,00	
		Začátek provozního součtu			
		012:3,10*2*(7,05+3,30)-1,80*2,15-1,10*0,60		59,64	
		Konec provozního součtu		59,64	
		60,00*1,05		63,00	

Odpověď Zadavatele:

Akustický stěnový obklad v m.č.012 (NZ) byl navržen na základě konzultací se zpracovatelem Akustické studie (součást Projektové dokumentace v Dokladové části), přičemž materiál lze obecně popsat takto:

- Obklad stěn – akustický stěnový obklad z velikostně tříděného barveného písku pojeného epoxidovou kompozicí, obklad 300/300/30mm + kotvící rošt (popsáno v projektu);
- Podhled – akustické pohledové desky - minerální kazety 600/600mm. Minerální stropní podhled s akustickým útlumem – širokopásmový, rastr 600/600mm tl.15mm, s viditelnou konstrukcí rastru š.24mm a systémovým závěsem, laminovaný povrch s nástřikem, barva bílá, hrana desek „polozapuštěná“, zvuková pohltivost $A_w=0,95$, odolnost proti vlhkosti 95%. Podhledy budou otíratelné suchou tkaninou a čistitelné vysavačem (popsáno v projektu).

Žádost (dotaz) č. 55

„Ve výkazech výměr jsme našli požární ucpávky pouze pro profese: Vytápění, MaR, slaboproudé rozvody EPS, EZS-EKV-CCTV a strukturovanou kabeláž (kde jsou uvedeny jako součástí kabelů). Pokud má být stavba kompletní, musí požární ucpávky obsahovat i zbylé profese (silnoproud, ZTI, chlazení), proto žádáme o doplnění požárních ucpávek i pro zbylé profese“.

Odpověď Zadavatele:

V části silnoproud jsou požární ucpávky vykázány v záložce „KUSO“ položkou č. 43.

V části chlazení jsou požární ucpávky vykázány na řádku č. 0073.

Zadavatel dále v návaznosti na tento dotaz zároveň upravil příslušnou část výkazu výměr (D.1.4.1.1_ZTI_DI_XIII.xlsx), a to doplněním pol. č.129 a č. 130. Zároveň Zadavatel v návaznosti na tento dotaz poskytuje půdorysy 1.PP a 2.NP s vyznačeným umístěním (1.PP-5KS, 2.NP-2KS) - viz výkresy „FAPPZ_ZTI_2014-04-22-DVZ-01-1PP-PBŘ-ucpavky.pdf“, „FAPPZ_ZTI_2014-04-22-DVZ-03-2NP-PBŘ-ucpavky.pdf“ v souboru „Upravena_cast_prilohy_c1_Dokumentace_DI_XIII.zip“.

Žádost (dotaz) č. 56

„V tabulce prvků – Výrobky různé je pod položkou R/07 zatemňovací roleta. V popisu není uvedeno, jaký pohon je pro roletu požadován. Zda je pohon ruční klikou, nebo elektrický a zda je s el. pohonem uvažováno v elektroinstalaci.“

Odpověď Zadavatele:

Zatemňovací rolety byly uvažovány s elektrickým pohonem. Zadavatel v návaznosti na tento dotaz doplnil příslušnou část projektové dokumentace (D.1.1_19_VÝPIS PRVKŮ_RŮZNÉ PRVKY_STRANA 4), a to tak, že doplnil výpis prvků (opravený list s položkou R/07). Dokument poskytuje Zadavatel spolu s těmito dodatečnými informacemi, v souboru „Upravena_cast_prilohy_c1_Dokumentace_DI_XIII.zip“.

Dále Zadavatel uvádí, že v elektroinstalaci s roletou uvažováno je. Roleta bude připojena společně na přívod popsán jako pro žaluzie (venkovní).

Žádost (dotaz) č. 57

„V zaslaném výkazu výměr ze dne 18.4.2014 „D.1.1_Stavba, statika, PBŘ_DI_X“ chybí v řemeslech PSV hodnoty – množství (%) u přesunů hmot, žádáme o úpravu výkazu výměr, nebo si můžeme doplnit procentuální sazby za oddíly PSV dle svého uvážení.“

Odpověď Zadavatele:

Zadavatel v návaznosti na dotaz upravil příslušnou část výkazu výměr, a to tak, že požadované hodnoty doplnil.

Upravení části přílohy č. 2 Dokumentace

Upravenou část přílohy č. 2 Dokumentace poskytuje Zadavatel zájemcům v dokumentu s názvem „Upravena_cast_prilohy_c2_Dokumentace_DI_XIII.zip“, který Zadavatel uveřejnil na svém profilu společně s těmito dodatečnými informacemi.

Zadavatel upozorňuje, že uchazeči jsou povinni v rámci nabídky předložit výkaz výměr ve znění, které bude v souladu s upravenou částí výkazu výměr uveřejněnou v rámci těchto dodatečných informací.

S pozdravem

za **Českou zemědělskou univerzitu v Praze**

Mgr. Ondřej Knebl, advokát

podepsáno elektronicky